



CAIET DE SARCINI

Privind procedura de atribuire a serviciilor de intervenție pentru refacerea din punct de vedere estetic și artistic a aspectului ansamblului monumental „Fondatorii Uniunii Europene”, autor Ionel Stoicescu, aflat în Parcul Regele Mihai I al României (fost Parcul Herastrau).

1. CONSIDERATII GENERALE

Existenta monumentelor in spatiul public atesta valoarea culturala a unui popor, gradul de spiritualitate si constiinta sociala care il are o societate atat fata de trecut cat si fata de prezent.

Conservarea si intretinerea monumentelor de for public este o necesitate si o obligatie permanenta a societatii noastre care denota respectul fata de trecutul istoric, spiritual si cultural.

2. NECESITATEA INTERVENȚIEI

În data de 24 februarie 2020 am constatat că în noaptea de 23-24 februarie 2020 au fost vandalizate cu graffiti cu mesaje anti semite și anti Uniunea Europeană, inscripțiile intrând sub incidența Legii nr. 157/2018 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, așa cum se vede din fotografiile atașate, atât pastila centrală cât și 10 busturi din cele 12 busturi ce alcătuiesc ansamblul monumental „Fondatorii Uniunii Europene”, autor Ionel Stoicescu, aflat în Parcul Regele Mihai I al României (fost Parcul Herastrau), Insula Trandafirilor, sector 1.

Ca urmare a vandalizării cu graffiti cu mesaje anti semite și anti Uniunea Europeană de la ansamblul monumental „Fondatorii Uniunii Europene”, autor Ionel Stoicescu, aflat în Parcul Regele Mihai I al României (fost Parcul Herastrau) , Insula Trandafirilor, sector 1, institutia noastră a facut demersurile legale necesare pentru inalturarea vandalizării.

După efectuarea curatării antigraffiti s-a făcut o constatare la amplasamentul ansamblului monumental „Fondatorii Uniunii Europene”, autor Ionel Stoicescu, aflat în Parcul Regele Mihai I al României (fost Parcul Herastrau) , Insula Trandafirilor, sector 1, și s-au constatat următoarele:

1. - La cele 10 busturi curatate antigraffiti datorită faptului ca suprafețele curatate au fost expuse interperțiilor, aceste suprafețe au fost puternic oxidate prezentand o diferență cromatică fata de restul busturilor care au fost acoperite pentru protecția prin operațiunea de patinare.

Pentru reintegrarea cromatică a busturilor ansamblului monumental este necesară aplicarea unui tratament de repatinare a busturilor.

Suprafața estimată pentru operația de patinare a busturilor și a soclurilor aferente 41 mp, respectiv 27 mp la busturi și 14 mp la soclurile aferente.

2. - datorită faptului ca piatra pastilei centrale a ansamblului monumental „Fondatorii Uniunii Europene” prezintă un grad de rugozitate ce a permis pătrunderea în adâncime a vandalizării cu graffiti, inscripțiile de pe pastila centrală vandalizată cu graffiti nu au putut fi îndepărtate în totalitate și inscripțiile cu mesaje anti semite și anti Uniunea Europeană sunt încă lizibile.

Pentru îndepărtarea totală a acestor inscripții este recomandată operațiunea de buceardare a suprafeței din piatra vandalizate.

Suprafața estimată pentru operația de buceardare 40 mp.

Busturile cele mai afectate și care necesita intervenție imediata în vederea refacerii aspectului sunt următoarele noua (9):

- Jean Omer Marie Gabriel Monet;
- Robert Schuman;
- Alcide de Gaspari;
- Konrad Hermann Josef Adenauer;
- Walter Hallstein;
- Paul Henri Spaak;
- Sicco Leenoert Mansholt;
- Joseph Bech;
- Jean Rey.

Urmare celor prezentate mai sus propunem contractarea serviciilor de intervenție pentru refacerea din punct de vedere estetic si artistic a aspectului ansamblului monumental „Fondatorii Uniunii Europene”, autor Ionel Stoicescu, aflat in Parcul Regele Mihai I al României (fost Parcul Herastrau), respectiv repatinarea celor 9 busturi mentionate mai sus și efectuarea operatiunii de buceardare la pastila centrala .

Prestatorul:

- va întocmi o situație de plată cu operațiunile efectuate;
- va realiza fotografii martor înainte și după intervenție care vor fi anexate procesului-verbal de recepție;
- va solicita recepția serviciilor prestate de către o comisie constituită de achizitor;
- se obligă să folosească pentru efectuarea serviciilor soluții și materiale care să nu afecteze textura, culoarea suprafeței originare, integritatea ansamblului monumental sau a mediului înconjurător;
- va realiza, dacă este cazul, împrejmuirea zonei de lucru și va evacua deșeurile rezultate în urma intervenției;

FOARTE IMPORTANT

Prestatortul/executantul va solicita acordul autorului lucrării , artistul plastic Ionel Stoicescu, înaintea intervenției, pentru serviciile de refacere a din punct de vedere estetic si artistic a aspectului ansamblului monumental „Fondatorii Uniunii Europene”, aflat in Parcul Regele Mihai I al României (fost Parcul Herastrau), respectiv repararea celor 9 busturi mentionate mai sus și efectuarea operatiunii de buceardare la pastila centrala!

Întocmit,
Inspector de specialitate 1A

Mircea MUF

